

Tilburg 04-11-2015

Helaas hebben wij tot onze spijt moeten besluiten om de bovenste laag van de slangentoren te demonteren. Na het weghalen van de stuclaag aan de binnenkant, bleken de scheuren toch veel erger te zijn dan we hadden verwacht. De slangentoren is in 1921 gebouwd. Het vele ijzerwerk wat is verwerkt in de toren is gaan roesten en uitzetten. Dit heeft scheurvorming veroorzaakt.









Hierna hebben we diverse renovatiebedrijven langs laten komen om te kijken of de toren te behouden was. Ze waren het er unaniem over eens dat dit helaas niet haalbaar was.

Tevens hebben wij nogmaals Marc Beljaars van adviesbureau Markslag Beljaars (zie [Veiligheidsrapport \(3,7 Mb\)](#)) vanuit constructie technisch perspectief naar de toren laten kijken en ook hij kwam tot de conclusie dat demonteren de enige oplossing was.

De toren wordt nu een verdieping verlaagd en ook wordt het bovenste gedeelte van de balustrade verwijderd. De toren krijgt nu tijdelijk een plat dak.

De onderste 2 balustrades blijven voorlopig intact en worden extra ondersteund vanaf de begane grond.